Regione EMILIA ROMAGNA
Provincia di Forlì-Cesena

COMUNE DI
SARSINA

Proponente:

LA PIETRA SERENA S.n.c.

di Giovannetti Moreno e Ivan
Loc. Mazzi, 13 - Alfero, 47028 Verghereto (FC)

Gruppo di lavoro:

Geologica
Tecnologie per il territorio
Piazza Marini 25 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel. 0541/624073 - geologica.2022@gmail.com

Dr. Daniele Bronzetti
tecnico in sistemi informativi territoriali
consulente ambientale

Dr. Geol. Arianna Lazzerini
tecnico in Valutazione di Impatto Ambientale

GEOTECO

Dott. Geol. Fabio Fabbri
Via Volturno 141 - 48015 CERVIA (RA)
cell. 3355246445 - geolfabiofabbri@gmail.com
P.Iva - 01087410419 - FBBFBA53H22F137G

STUDIO VERDE

Studio Verde S.r.l.
Via Luigi Galvani 4,
47122 Forlì (FC)
tel. 0543-705445

Dott. For. Giovanni Grapeggia
Iscritto Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Forlì, Cesena e Rimini

Oggetto:

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE UMI 2 E 3 DELL'AMBITO ESTRATTIVO 18S "COSTA DEL MAGNANO" IN COMUNE DI SARSINA (FC)

Titolo:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Elaborato:	Scala:	Data:
R.3	----	Settembre 2026



Elaborato:	Disegnatore:	Data disegno:	Versione:	Firma:



Foto 1 – panoramica della UMI 3 vista dalla UMI 2 . In primo piano il settore di estrazione delle Bozze che sarà completato nella nuova autorizzazione per poi procedere all'estrazione nella UMI 3.



Foto 2 – panoramica del settore a confine tra le UMI 2 e 3. Sulla sinistra in alto il settore di estrazione delle lastre da tetto da completare nella UMI 2. Si evidenzia come la copertura vegetazionale del pendio della UMI 3 non sia a bosco di roverella ma bensì a cespuglietto-arbusteto molto rado.



Foto 3 – dettaglio del settore di coltivazione delle bozze da completare. L'orientamento del versante e la giacitura degli strati arenacei comportano un loro affioramento lungo il pendio sostanzialmente a reggipoggio.



Foto 4 – panoramica del contesto territoriale nel quale si colloca l'ambito 18S. Il torrente Alferello, tributario della rete di deflusso della cava è posto ad una quota molto inferiore rispetto al sito (sulla destra in foto).



Foto 5 – settore di deposito dei materiali estratti in attesa di essere trasportati al sito di lavorazione della ditta.




Foto 6 – affioramento sul fronte cava attuale. La stratificazione rispetto alla linea del versante si presenta con assetto tendenzialmente a reggipoggio.



Foto 7 – affioramento dello strato delle lastre da tetto nella UMI 3. Si evidenzia come la vegetazione in tale settore della cava sia di tipo arbustivo prevalente e molto rada.



Foto 8 - panoramica del settore della UMI 2 con sistemazione morfologica completata (zona ad ovest)



Foto 9 – punto di arrivo della pista sterrata al confine con altra proprietà. Sulla destra la scarpata verticale retaggio di passata attività estrattiva (in altra proprietà). Nel settore centrale della foto è visibile l'impluvio del fosso che si pone a confine tra le due UMI che verrà mantenuto in fase di scavo e ripristinato a fine coltivazione.



Foto 10 – pista di arroccamento in direzione del fronte cava. La pista verrà mantenuta anche a fine attività per le operazioni di manutenzione successive ed accesso al sito in generale.



Foto 11 – panoramica in volo (drone) della UMI 2. Si evidenziano sulla sinistra le ampie zone dove la sistemazione morfologica è stata già completata.



Foto 12 – panoramica in volo (drone) della UMI 3 nel settore oggetto della nuova autorizzazione. Si evidenzia come sia assente una copertura boschiva sulla UMI, presente invece più ad est e al di fuori dell'area di cava.